

CheckYourCar
Musterstr. 1
12345 Musterhausen

Christian Heidtmann
Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertungen

Tel : 0221 - 8064587
Fax: 0221 - 806363449
Email:
tsw-qs@de.tuv.com

Wertgutachten 2

Betreff: Ermittlung der Minderwerte Geländewagen
Gutachten-Nummer / Datum: 99991009990 vom:
Fahrzeugkennzeichen: CHECK-RÜCK2
Auftragsnummer: 00405036
Auftrag vom / durch: 12.01.2011

Auftraggeber: CheckYourCar
Musterstr. 1
12345 Musterhausen

Bewertungsdatum: 12.01.2011
Besichtigungsdatum: 12.01.2011
Besichtigungsort: CheckYourCar
Musterstr. 1
12345 Musterhausen

Zusammenfassung

Reparaturkosten (geschätzt)	ohne MWST	1900,00 EUR
19 % MWST		361,00 EUR
Reparaturkosten (geschätzt)	mit MWST	2261,00 EUR
Summe der Minderwerte	ohne MWST	1240,00 EUR
19 % MWST		235,60 EUR
Summe der Minderwerte	mit MWST	1475,60 EUR

Fahrzeugdaten

Fahrzeugkennzeichen:	CHECK-RÜCK2
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	CHECKYOURCAR
Fahrzeugart / Aufbau:	Geländewagen / Kombi
Hersteller:	FORD
Marktbezeichnung / Verkaufsbezeichnung:	Kuga / Kuga 2.0 TDCi 4x4
Ausführung:	Trend
Anzahl Türen / Sitzplätze:	fünftürig / 5
Motor-, Kraftstoffart / Schadstoffklasse:	Dieselmotor / Euro-4
Hubraum / Leistung:	1997 ccm / 100 kW
Erste Zulassung:	27.10.2008
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	- / 1
Nächste HU / Nächste AU:	10/2011 - 10/2011
Farbe / Lackierung:	pantherschwarz / metallic (2-Schicht)
Leergewicht in kg:	nicht bekannt
Gesamtlauflleistung abgelesen:	81826 km
Gesamtlauflleistung geschätzt:	81826 km
Bereifung Hersteller u. Dimension:	
Vorderachse:	235/55 R 17 99V M&S (Winter) Continental
Hinterachse:	235/55 R 17 99V M&S (Winter) Continental
Profiltiefe (mm):	VL: 6,00 VR: 6,00 HL: 6,00 HR: 6,00
Bereifungszustand:	ohne erkennbare verkehrssicherheitsrelevante Schäden

Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt:

Die Zulassungsbescheinigung Teil I lag im Original vor.
Die Zulassungsbescheinigung Teil II lag im Original vor.
Das Wartungs-/Serviceheft lag im Original vor.
Die Anschaffungsrechnung lag in Kopie vor.

Serienausstattung

Airbag, (Kopf-Schulterairbags) vorn und hinten, Airbag, (Seiten-Airbag) Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag, Fahrer- und Beifahrerseite, Allradantrieb " Intelligent 4WD-System", Antiblockier-Bremssystem, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bereifung: 7 J x 17 Stahlräder, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Bordcomputer, Bremsassistent (EBA), Bremsleuchte, dritte, Dachspoiler, Dekoreinlage: Aluminium-Look, Dieselpartikelfilter, Einstiegszierleisten, silberfarben, mit Ford-Logo, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR), Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, FordPower-Startfunktion, Gepäckraumabdeckung und -beleuchtung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung (Kuga), Heckscheibe beheizbar, separat zu öffnen, Klimaanlage, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lederlenkrad, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Leselampen vorn und hinten, Mittelkonsole "Premium" vorn, Nebelscheinwerfer mit Einfassung im Chrom-Dekor, Pollen- und Staubfilter, Polster: Stoff, Servolenkung, Sitz: Rücksitzbank und -lehne, umklappbar, 60:40 geteilt, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sportsitze vorn, Wärmeschutzverglasung, getönt, Wegfahrsperre, Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung

Minderwertermittlung

Fahrzeugkennzeichen: CHECK-RÜCK2 / Fahrzeug-Identifizierungsnummer(VIN): CHECKYOURCAR

Gruppe Pos.- Nr	Bezeichnung und Reparaturart	Reparaturkosten ca. Euro (o. MwSt.)	Minderwert Euro (o. MwSt.)
Allgemeinzustand			
	---		---
Lackierung			
127	Stoßfänger hi. verkratzt- lackieren	300,00	160,00
130	Kofferdeckel verkratzt -lackieren	180,00	95,00
190	Türeinstieg hi re verkratzt - lackieren	200,00	100,00
Karosserie			
123	Seitenteil hi. re. leicht verbeult und Kratzer - smart-repair und schleifen/polieren	100,00	100,00
Anbauteile			
107	Frontspoiler gebrochen- erneuern	150,00	150,00
111	Motorhaube leicht beschädigt- instandsetzen und lackieren	480,00	255,00
128	Heckschürze eingekerbt- erneuern	170,00	90,00
142	Tür vo. li. leicht verbeult- instandsetzen	80,00	80,00
Verglasung / Beleuchtung			
	---		---
Felgen / Bereifung			
509	Felge vo. li. beschädigt - erneuern	180,00	180,00
Innenraum / Kofferraum			
191	Kofferraumseitenverkleidungen leicht verkratzt - kein Abzug	0,00	0,00
192	Heckklappeninnenverkleidung eingekerbt - erneuern	60,00	30,00
404	Türinnenverkleidung hi. re.verkratzt (leicht) - kein Abzug	0,00	0,00
Einbau / Ausbauschäden			
	---		---
Mechanik / Achsen / Aggregate			
	---		---
Unfallschäden			
	---		---
Sonstiges			
	---		---
Vom Sachverständigen zusätzlich festgestellte Mängel			
	---		---
<u>Bewertungsergebnisse</u>		Reparaturkosten	Minderwert
Summe ohne MwSt. (ohne Wertminderungspositionen)		1900,00	1240,00
19 % MwSt.		361,00	235,60
Summe mit MwSt. (ohne Wertminderungspositionen)		2261,00	1475,60
Wertminderung (steuerneutral)			keine

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.
Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Das Fahrzeug war zum Begutachtungszeitpunkt zugeparkt und konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass.

Eine Begutachtung der Karosserieaußenfläche war zum Besichtigungszeitpunkt nur begrenzt möglich.

Probefahrt

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug, war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Das Fahrzeug war zugeparkt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende-/werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Besonderes / Sonstiges

Radio/Navigationssystem DVD, Codekarte vorhanden.

2 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung und ein Fahrzeugschlüssel ohne Fernbedienung lagen vor.

Letzte Wartung laut Serviceheft am 2010-10-07 bei 79.906 km.

Warndreieck, Verbandskasten, Warnweste vorhanden.

Die Klimaautomatik wurde auf Funktion geprüft.

Die ausgewiesenen Reparaturkosten/Minderwerte beziehen sich auf Schäden/Mängel, die über die normale Fahrzeugabnutzung - entsprechend dem Alter und der Laufleistung - hinausgehen.

Schlusswort

Das Gutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Christian Heidtmann
Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertungen

Köln, den

Das Gutachten umfasst - 5 - Seite(n) und die Anlagen: - Lichtbildanlage mit 7 Lichtbild(ern)

(Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.)

ENTWURF